

Diagnose

0 B/h

Auflage

7800 Bg.

03 31

28.08.21

IST

0 Bg.

VER
SCHUTZ

BOGEN
LAUF

MASCH

ELEK
TRONIK

SON
STIGES

Löschen: Cursor auf Alarmmeldung stellen und mit <ENTER> bestätigen

SPS: Funktion <Rüsten> wurde noch nicht durchgeführt 3700900
SPS: Funktion <Arbeitsstellung> wurde noch nicht durchgeführt 3701000
SPS: ARD; Das Lösemittel ist leer 3701400
SPS: ABD, ARD; Das Wasser ist leer 3701500
UWR: DW 1, Feuchtwerk; Das Schütz fällt bei NOT HALT nicht ab 1203200
UWR: DW 4, Feuchtwerk; Das Schütz fällt bei NOT HALT nicht ab 1203500
UWR: Ein Schutz wurde betätigt; Der RTR reagiert nicht 1200100
UWR: Hauptantrieb; Das Hauptschütz fällt nicht ab 1208300
PROZESS-BUS: Übertragungsfehler zum Aggregat (NODE 3-1) 1001200

VER
SCHUTZ

BOGEN
LAUF

MASCH

ELEK
TRONIK

SON
STIGES

GESAMT
ZÄHLER

LETZTE
ALARME